

通学路の様子 市川駅前国道 14 号交差点



真間方面から市川駅へ向かう歩道の様子

新田方面から市川小学校へ向かう歩道の様子
左側に見える黒と黄色のラバー部分がかなり狭く、**見通しが悪い**



学校から新田方面へ向かう歩道の様子

手前側には、人が待機するスペースがほとんどなくなる

